








Mounting screws M6x70.
Vis de fixation M6x70.
Tornillo de montaje M6x70.



Mount secondary grommet plate under desk.
Installer la plaque passe-fil secondaire sous le bureau.
Instalar la placa pasa-cables secundaria debajo del escritorio.

Rocelco®

Ergonomic Floating Desk
Bureau flottant ergonomique
Escritorio Flotante Ergonómico



Installation Instructions
Instructions d'installation
Instrucciones de instalación

WARNING STATEMENTS

Warning

-  Prior to the installation of this product, the installation instructions must be read and completely understood. Failure to do so may result in personal injury, property damage or voiding of factory warranty.
-  Do not install on a structure that is prone to vibration, movement or chance of impact. Reinforce the structure as required before installation.
-  The desk clamp can support a maximum thickness of 2.4 inches. Confirm the desk edge before installation.
-  Pay attention to the weight capacity of the mount. Exceeding the limitation can result in unworkable functionality or even serious personal injury and property damage.
-  Never operate the mount if parts are missing or damaged. Contact your dealer for warranty parts.

ENONCÉS D'AVERTISSEMENT


Avertissement

-  Avant l'installation de ce produit, les instructions d'installation doit être lu et parfaitement comprises. Tout manquement à cela peut entraîner des blessures, des dommages aux biens, ou perte du droit à la garantie d'usine.
-  Ne pas installer sur une structure qui est sujet aux vibrations, mouvement ou de chance de l'impact. Renforcer la structure comme nécessaire avant l'installation.
-  La pince pour bureau peut soutenir une épaisseur maximale de 2.4 inches. Confirmer le bord de votre bureau avant l'installation. graves et des dommages matériels.
-  Attention à la capacité de poids du support. Dépasseant la limite peut entraîner en fonction impraticable ou même des blessures graves et des dommages matériels.
-  Ne jamais faire fonctionner le support si des pieces manquent ou sont endommagées. Contactez votre revendeur pour les pièces sous garantie.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA

Advertencia


-  Antes de instalar este producto, el manual de instrucciones debe ser leído y entendido a la perfección. Cualquier error puede provocar lesiones, daños materiales o invalidez de la garantía de fábrica.
-  No se instale sobre estructuras propensas a vibraciones, movimientos, o con probabilidad de impacto. Refuerce la estructura correctamente antes de instalar.
-  La abrazadera puede soportar un grosor máximo de 2.4 pulgadas. Verifique el borde de su escritorio antes de instalarlo
-  Esté atento con la capacidad de peso del soporte. Sobrepassar el limite puede provocar su inviable funcionamiento e incluso lesiones graves y daños materiales.
-  No haga uso del soporte si existen piezas faltantes o dañadas. Contacte a su vendedor por la piezas de garantía.



Optional grommet hole installation to desk: Unfasten screws to remove desk clamp.

Installation facultative au bureau avec trou passe-fil: Desserrer les vis pour déposer le collier pour bureau.

Instalación opcional del hoyo pasa-cables al escritorio: Afloje los tornillos para remover la abrazadera.




Install grommet plate to pole with screw M6x15.

Installer la plaque passe-fil au pôle avec la vis M6x15.

Instale la placa pasa-cables al polo con tornillo M6x15.

How to change desk clamp mounting to Grommet mounting
 Comment convertir la fixation du collier de serrage, à montage passe-fil.
 Cómo cambiar el montaje de la abrazadera al montaje del pasa-cable



PARTS INCLUDED
 PIÈCES INCLUSES
 PIEZAS INCLUIDAS


a	b	c
		
M6x70(x2)	10.4x6.5x1.5(x2)	M6x15
d	e	
		
(x1)	(x1)	

Tools required not included.
 Outils requis non inclus.
 No incluye las herramientas necesarias.



Parts included.
 Pièces incluses.
 Piezas incluidas.

A  M4x12 (x4)	B  M4x30 (x4)	C  13X5.5X16.5 (x4)
D  M6x8 (x3)	E  M6x15 (x4)	F  (x2)
G  M8x60(x1)	H  13x8x9.5(x1)	I  M8(x1)
J  S=3mm (x1)	K  S=4mm (x1)	L  S=5mm (x1)
M 	N 	O 
P  (x2)	Q  (x5)	

R


Desk Mount
 Support bureau
 Cubierta trasera

S


Aluminum Column
 Colonne en aluminium
 Columna de aluminio

T


Gas Spring Arm
 Bras du ressort à gaz
 Brazo-resorte de gas

U


Monitor Interface
 Interface du moniteur
 Interfaz del monitor

V

Keyboard Tray Support
 Support pour plateau de clavier
 Soporte de la bandeja de teclado


W

Keyboard Tray
 Plateau de clavier
 Bandeja de teclado




Tighten clamp using clamp screw until mount is securely fastened to desk.
Serrer la vis du collier pour fixer le support solidement au bureau.

Apriete los tornillos de la abrazadera para fijar sólidamente el soporte al escritorio.



Lift the gas spring arm, put it on the locating ring and then insert the pole cover.
Soulevez le bras de ressort à gaz, placez-le sur la bague de centrage, puis insérez le couvercle du pole.


Levante el brazo-resorte de gas, colóquelo en el anillo de fijación y después inserte el cubridor en la punta.



Use allen key to adjust the tension of the gas spring arm, to keep different weight of monitors stable at any position.

Utilisez la clé allen pour régler la tension du ressort à gaz, pour conserver différents poids de moniteurs stable à n'importe quelle position.

Use la llave allen para ajustar la tensión del brazo-resorte de gas, para dejar monitores con pesos distintos en cualquier posición.




Use the allen key to adjust the two screws below the keyboard tray if you want to adjust the tension.

Utilisez la clé allen pour régler les deux vis ci-dessous le plateau du clavier, si vous souhaitez régler la tension.

Use la llave allen para ajustar los dos tornillos debajo de la bandeja para teclados, si desea ajustar la tensión.

8a





Use velcros to fix the keyboard from slipping.
Utiliser les velcros pour fixer le clavier de glisser.
U se los velcros para fijar el teclado de deslizarse.

Use cable cover to manage small number of cables.
Use cable clip to hold cables close to pole.

Utilisez le couvercle à gérer les petits nombre de câbles.
Utilisez le clip de câble pour maintenir les câbles près du pole.

Use el cubre-cables para manejar algunos cuantos cables.
Use el clip para cable a fin de mantenerlos cerca del polo.

8b






Use velcros to fix the keyboard from slipping.
Utiliser les velcros pour fixer le clavier de glisser.
U se los velcros para fijar el teclado de deslizarse.

Use cable tie to manage large number of cables.
Use cable clip to hold cables close to pole.

Utiliser l'attache de câble pour gérer un grand nombre de cables.
Utilisez le clip de câble pour maintenir les câbles près du pole.

Use la brida para cables para manejar muchos cables.
Use el clip para cable a fin de mantenerlos cerca del polo.



3



Connect aluminum column with gas spring arm.

Brancher la colonne en aluminium avec le bras de ressort à gaz.
Conecte la columna de aluminio con el brazo-resorte de gas.


4




Connect keyboard tray with aluminum column.

Connecter le plateau de clavier avec la colonne en aluminium.
Conecte la bandeja para teclado con la columna de aluminio.

5a




M4x12 M4x30
A/B




Flush surface installation: Install 4 screws through monitor interface to monitor.
 Installation au ras de la surface: Installer 4 vis à travers l'interface de moniteur pour fixer le moniteur.
 Instalación al ras de la superficie: Coloque 4 tornillos a través de la interfaz del monitor hacia el monitor.

5b




M4x12 M4x30
13X5.5X16.5
A/B/C

OR
→



Recessed surface installation: Insert 4 spacers between monitor interface and monitor. Install 4 screws through monitor interface and spacers to monitor.
 Installation évidée: Insérer 4 entretoises entre l'interface de moniteur et le moniteur. Installer 4 vis à travers l'interface de moniteur et entretoises, pour fixer le moniteur.
 Instalación encastrada a la superficie: Inserte 4 espaciadores entre la interfaz del monitor y el monitor. Instale 4 tornillos a través de la interfaz del monitor y espaciadores al monitor.

6





Tighten vertical adjustment knob. Lift monitor interface along with monitor and insert in slot.

Serrer le bouton de réglage vertical. Soulevez l'interface du moniteur avec le moniteur et insérer dans la fente.

Apriete la perilla de ajuste vertical. Levante la interfaz del monitor junto con el monitor e inserte en la ranura.

7



Loosen vertical adjustment knob, adjust monitor to desired height and then tighten it.

Desserer le bouton de réglage vertical, régler le moniteur à la hauteur désirée, puis le serrer.

Afloje la perilla de ajuste vertical, ajuste el monitor a la altura deseada y apriételo después.

Tighten the monitor security screw.

Serrer le vis de sécurité du moniteur.

Apriete el tornillo de seguridad del monitor.